



Jarosław Rutkowski, Dyrektor - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  
Marek Kubica, Dyrektor Techniczny  
Adam Ratka, Dyrektor Pracy  
Beata Maraszkiewicz, Dyrektor Ekonomiczny

Nasz znak: TT.526-17/20

Ormontowice, 09.09.2020r.

Dotyczy: Informacja o wstrząsie o energii  $E > 1,0 \times 10^5 \text{J}$  zarejestrowanym w rejonie Ściany Bw-3 pokł. 401 w JSW S.A. KWK „Budryk”:

1. Wstrząs zarejestrowano na obszarze górniczym KWK „Budryk”
2. Data wstrząsu: 8 września 2020r. o godz. 20 36' 37”
3. Współrzędne wstrząsu w układzie Sucha Góra:  
X = 21807  
Y = 5497  
Z > -500
4. Współrzędne wstrząsu w układzie 2000:  
X = 5564609  
Y = 6556970
5. Energia [ J ] =  $3,7 \times 10^5 \text{J}$
6. Lokalizacja epicentrum:  
Epicentrum wstrząsu znajduje się w sołectwie Paniowy (miasto Mikołów) na terenach użytkowanych głównie rolniczo. Najbliższą zabudowę stanowią domy przy ul. Darwina.

 Jastrzębska Spółka Węglowa SA  
KWK Budryk  
Dział Tępań  
Inżynier ds. Tępań i Geofizyki Górniczej  
Z-ca Kierownika Działu Tępań  
  
Zbigniew Szreder

**Rozdzielnik:**

1 x adresat

1 x TT